



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 41 «ДРУЖБА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  
ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГКДОУ № 41 «ДЕТСКИЙ САД № 41 «ДРУЖБА» Г.О.ТОРЕЗ» ДНР  
проспект Гагарина, дом 141, г.о.Торез, г. Торез,286607, тел. +7(949)3086189  
e-mail [dou41druzhba@mail.ru](mailto:dou41druzhba@mail.ru) Идентификационный код 9304010173

27.09.2024г. № 01-09-74

на № 9-122-2024/2201 от 29.08.2024

Прокурору города Тореза  
советнику юстиции  
А.А. Дубровой

В ответ на Представление от 29.08.2024 № 9-122-2024/2201 «Об устранении нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» администрация ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 41 «ДРУЖБА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ сообщает следующее:  
данный вопрос рассмотрен 27.09.2024 года на совещании при заведующем Шешиковой В.А., в присутствии Руденко А.Н. - помощника прокурора г. Тореза;

часть замечаний исправлена:

- кладовая категорирована, на дверях с наружной стороны, на видном месте размещён знак, в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- дежурный обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара – самоспасатель фильтрующий универсальный;

Декларация пожарной безопасности разработана.

- лица, прошли обучение мерам пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам), но удостоверения будут получены после оплаты

Часть замечаний, а именно:

- стропила и обрешётка чердака здания детского сада не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения
  - на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330
  - в здании детсада допускается устройство выхода на чердак или кровлю с лестничных клеток не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8.
  - имеется менее двух выходов со 2-го этажа здания детского сада.
- Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, имеют менее двух эвакуационных выходов (группы на 2-ом этаже здания детсада). Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15 требуют больших финансовых затрат, и будут устранены при проведении капитального ремонта учреждения.

Заведующий  
ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 41  
«ДРУЖБА» Г.О.ТОРЕЗ» ДНР

В.А.Шешикова

